

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

" ___ " октябрь 2011

Дом № 34 ул. Масгуридзе

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № 000 "ЖРЭУ № 14"

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 43

Материал стен каменная в.

Число этажей 5

Наличие подвала тех. подполье

Комиссия в составе: председателя гл. инженера Старостиной Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл.-сант., электрик, плотник: Ерохин И. И.

Басалтурская И. И. Федулова И. В. Трухов В. В. Андрухов В. В.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: каменная мягкой кровли кв. 30, 46, 48

б) Чердачное помещение и его вентиляция: тех. чердак

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания: _____

тех. чердачное

г) Фасад здания: тех. чердачное

д) Входные двери и оконные перекрытия тех. чердачное

е) Подвальные помещения: тех. чердачное

ж) Отмостки вокруг здания: тех. чердачное

з) Система центрального отопления: защитно-армирующая и кв. 39

и) Котельное помещение и его оборудование: _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Тех. паспорта

л) Отопительные печи и кухонные очаги: _____

м) Дымоходы и газоходы: _____

н) Электрохозяйство: Тех. паспорта

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

Богатырева Н.И.

Сидурова И.В.

Трунов В.В.

Александров В.Н.

Ерохина Н.Т.

(подписи)

[Подпись]
[Подпись]
[Подпись]
[Подпись]
[Подпись]
[Подпись]