

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

"\_\_\_" октябрь 2008.

Дом № 36 ул. Мерзурино

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № ООО "ЖРЭУ № 14"

Общие сведения по дому:

Год постройки 1942

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе: председателя гл. инженера Старостиной Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) \_\_\_\_\_

Инженер по строительству, техник, сл.-сант., электрик, плотник: Ерохин Н.Т.

Белотырева И.В. Трухов В.В. Фицукова С.В. Андрухов В.В.  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: \_\_\_\_\_

а) Крыша: тех. исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция: \_\_\_\_\_

тех. исправно

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания: \_\_\_\_\_

тех. исправно

г) Фасад здания: \_\_\_\_\_

тех. исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия тех. исправно

е) Подвальные помещения: тех. исправно

ж) Отмостки вокруг здания: тех. исправно

з) Система центрального отопления: тех. исправно

и) Котельное помещение и его оборудование: \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: гек. шеерофеео

л) Отопительные печи и кухонные очаги: \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы: \_\_\_\_\_

н) Электрохозяйство: гек. шеерофеео

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

Богатырева Н.И.

Сидорова И.В.

Триков В.В.

Алсугов В.Н.

Ерехин А.Т.

(подписи)

Сидорова И.В.  
Триков В.В.  
Алсугов В.Н.  
Ерехин А.Т.