

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

" \_\_\_ " октябрь 2021.

Дом № 65 ул. Клементьева

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № ООО "ЖРЭУ № 14"

Общие сведения по дому:

Год постройки 1968

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе: председателя гл. инженера Старостиной Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) \_\_\_\_\_

Инженер по строительству, техник, сл.-сант., электрик, плотник: Борисов В.К.

Тюхтунжава М.И. Феурнова И.В. Сейтенов К.И. Алдуров В.И.  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: \_\_\_\_\_

а) Крыша: тех. исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция: \_\_\_\_\_

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания: \_\_\_\_\_

тех. исправно

г) Фасад здания: тех. исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия тех. исправно

е) Подвальные помещения: тех. исправно

ж) Отмостки вокруг здания: тех. исправно

з) Система центрального отопления: закрыто, система 4/0 кв 33

и) Котельное помещение и его оборудование: \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: \_\_\_\_\_

*тех. измерение*

л) Отопительные печи и кухонные очаги: \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы: \_\_\_\_\_

н) Электрохозяйство: *тех. измерение*

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

Богатырева Н.И.  
*Сидорова И.В.*  
*Светлов К.И.*  
*Александров В.И.*  
*Ерохина Н.Т.*

(подписи)  
*Сидорова И.В.*  
*Светлов К.И.*  
*Александров В.И.*  
*Ерохина Н.Т.*