

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

"\_\_" октября 20\_\_ г.

Дом № 64А ул. Ушакотское

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № ООО "ЖРЭУ № 14"

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 64

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала техподп.

Комиссия в составе: председателя гл. инженера Старостиной Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) \_\_\_\_\_

Инженер по строительству, техник, сл.-сант., электрик, плотник: Брошкин В.И.

Боготурова Н.И. Фишерова И.В. Трухов В.В. Анохов В.В.  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: \_\_\_\_\_

а) Крыша: тех. состояние

б) Чердачное помещение и его вентиляция: \_\_\_\_\_

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания: \_\_\_\_\_

техническое состояние

г) Фасад здания: тех. состояние

д) Входные двери и оконные перекрытия тех. состояние

е) Подвальные помещения: тех. состояние

ж) Отмостки вокруг здания: тех. состояние

з) Система центрального отопления: тех. состояние

и) Котельное помещение и его оборудование: \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: г.к. м.к.р.б.а.о

л) Отопительные печи и кухонные очаги: \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы: \_\_\_\_\_

н) Электрохозяйство: г.к. м.к.р.б.а.о

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ обеспечены \_\_\_\_\_

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

Богатырева Н.И.

Федотов В.В.  
Трухин В.В.  
Александров В.И.  
Ерохин М.И.

(подписи)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_