

**АКТ**

**общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)**

« \_\_\_ » октябрь 2022 г.

Дом № 1 ул. Ст. Сад

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

**Общие сведения по дому:**

Год постройки 1976

Материал стен панели

Число этажей 5

Наличие подвала тех.подполье

Комиссия в составе, председателя г.инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл.сант, электрик,плотник :

Боратырёва Н.И.; Терехова С.А.; Белюк В.М.; Иванов Д.А.....; Ерохин Н.Т. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция -----

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания технически исправно

г) Фасад здания технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения : технически исправно

ж) Отморозки вокруг здания : технически исправно

з) Система центрального отопления : технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Терехова С.А.

Белюк В.М.

Иванов Д.А..

Ерохин Н.Т.