

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« ___ » октябрь 2022 г.

Дом № 2 ул. Ст.Сад

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 1971

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл.инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл.сант, электрик,плотник :

Богатырёва Н.И.; Терехова С.А.; Пыжов В.А.; Иванов Д.А.; Ерохин Н.Т. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: техн.исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) Фасад здания технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е)Подвальные помещения : технически исправно

ж)Отмостки вокруг здания : технически исправно

з) Система центрального отопления : технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : **технически исправно** _____

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: **технически исправно** _____

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В. _____

(подпись)

Богатырёва Н.И. _____

Терехова С.А. _____

Пыжов В.А. _____

Иванов Д.А. _____

Ерохин Н.Т. _____