

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

" ___ " октябрь 2011г.

Дом № 43 ул. Св. Разина

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № ООО "ЖРЭУ № 14"

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 65

Материал стен камень и т.

Число этажей 5

Наличие подвала тех. подвал

Комиссия в составе: председателя гл. инженера Старостиной Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл.-сант., электрик, плотник: Бровина И.Т.

Богомолова Н.И. Федулова И.В. Точнев В.А. Андрухов В.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: ремонт шиферной крыши кв. 14, 19

б) Чердачное помещение и его вентиляция: тех. исправно

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания: тех. исправно

г) Фасад здания: тех. исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия тех. исправно

е) Подвальные помещения: тех. исправно

ж) Отмостки вокруг здания: тех. исправно

з) Система центрального отопления: восстановление 4/0 кв. 2, 3 подвал; замена врезки 4/0

- и) Котельное помещение и его оборудование: _____
- к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: тех. исправно
- л) Отопительные печи и кухонные очаги: _____
- м) Дымоходы и газоходы: _____
- н) Электрохозяйство: тех. исправно

2. Обеспеченность:

- а) Котельных - топливом _____
 - б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____
 - в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____
- _____ обеспечены _____

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

Богатырева Н.И.
Фисункина И.И.
Толстов В.А.
Алехин В.В.
Сорокин Н.Г.

(подписи)

