

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

"\_\_" октябрь 2011.

Дом № 44 ул. Св. Радино

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № ООО "ЖРЭУ № 14"

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 40

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе: председателя гл. инженера Старостиной Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) \_\_\_\_\_

Инженер по строительству, техник, сл.-сант., электрик, плотник: Ерехин И.Т.

Белогрибова В.И. Федулова И.В. Пончев В.А. Ардухов В.И.  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: \_\_\_\_\_

а) Крыша: крыша из шифера кровля кв. 38, 58, 59

б) Чердачное помещение и его вентиляция: крыша из шифера  
к газовой котельной кв. 80

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания: крыша  
водосточных труб из кирпича

г) Фасад здания: тех. состояние

д) Входные двери и оконные перекрытия тех. состояние

е) Подвальные помещения: тех. состояние

ж) Отмостки вокруг здания: тех. состояние

з) Система центрального отопления: тех. состояние (зимнее)  
срезом 4/10

и) Котельное помещение и его оборудование: \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: пер. неурядно

л) Отопительные печи и кухонные очаги: \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы: \_\_\_\_\_

н) Электрохозяйство: пер. неурядно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

Богатырева Н.И.

Осудова И.В.

Тельнов В.А.

Алдунов В.И.

Ерехина Н.Г.

(подписи)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_