

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

" ___ " октябрь 2011.

Дом № 5 ул. Сев. Разина

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № ООО "ЖРЭУ № 14"

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 84

Материал стен камень

Число этажей 9

Наличие подвала Техподпол

Комиссия в составе: председателя гл. инженера Старостиной Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл.-сант., электрик, плотник: Брокин В.М.

Богатырева Н.И. Флорунова И.А. Андреевский А.В. Артуров В.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: Тех. исправно (ремонт не требуется)
и кровля св. 41

б) Чердачное помещение и его вентиляция: _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания: Тех. исправно

г) Фасад здания: Тех. исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия Тех. исправно

е) Подвальные помещения: Тех. исправно

ж) Отмостки вокруг здания: Тех. исправно

з) Система центрального отопления: Тех. исправно (ремонт не требуется)

устройство и/о

и) Котельное помещение и его оборудование: _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: тех. шеф-раб

л) Отопительные печи и кухонные очаги: _____

м) Дымоходы и газоходы: _____

н) Электрохозяйство: тех. шеф-раб

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____
_____ обеспечены _____

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

Богатырева Н.И.

Глебова И.В.
Александров В.
Александр В.И.
Ерехин М.Т.

(подписи)

