

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

"\_\_" октябрь 20\_\_

Дом № 4 ул. Сив. Розино

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № 000 "ЖРЭУ № 14"

Общие сведения по дому:

Год постройки 1984

Материал стен камень

Число этажей 9

Наличие подвала тех. подпол.

Комиссия в составе: председателя гл. инженера Старостиной Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) \_\_\_\_\_

Инженер по строительству, техник, сл.-сант., электрик, плотник: Ерохин Н.Т.

Волынецова М.И. Флоренцова И., Трунов В.В. Андуров В.И.  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: \_\_\_\_\_

а) Крыша: тех. исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция: тех. исправ.

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания: \_\_\_\_\_  
тех. исправно

г) Фасад здания: тех. исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия тех. исправно

е) Подвальные помещения: тех. исправно

ж) Отмостки вокруг здания: тех. исправно

з) Система центрального отопления: тех. исправно

и) Котельное помещение и его оборудование: \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Тех. шедровано

л) Отопительные печи и кухонные очаги: \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы: \_\_\_\_\_

н) Электрохозяйство: Тех. шедровано

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

Богатырева Н.И.

Шедрова И.И.

Трухан В.В.

Александров В.В.

Сорокин А.Г.

(подписи)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_