

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«   » октябрь 2014 г.

Дом № 103 ул. Р. Зинькина

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 94

Материал стен кирпич

Число этажей 9

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл.сант, электрик, плотник: Бондурова Н.И.

Аверина С.В.; Фотиев В.А.; Шаповалов Д.А.; Сорокин С.А.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция технически исправно

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления: тепловыми узлами

и) Котельное помещение и его оборудование \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: тепловыми узлами

л) Отопительные печи и кухонные очаги \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: тепловыми узлами

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

*С.И.*

(подпись)

Богатырёва Н.И.

*Н.И.*

Александрова С.А.

Александров В.А.

Шамов Д.А.

Средина Н.Г.