

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 2014г.
Дом № 139 ул. Тучковская

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 1988

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник : Богданов В.В. Н.И.
Туркина С.А., Тютюев В.А.; Шваков Д.А.; Ерохин Н.Т.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления: механически шаровые

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: механически шаровые

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: механически шаровые

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____


б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:


Комиссия: Старостина Л.В.





(подпись)

Богатырёва Н.И.



Меркулова С.А. 

Гонимов В.А. 

Иванов Д.А. 

Сорокин М.Т. 