

АКТ  
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 27 ул. ф. Ильинсе «04» октябрь 2021г.

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд.)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 81

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета) \_\_\_\_\_

Инженер по строительству, техник, сл.сант, электрик, плотник: Грозин Н.Т

Богатыева Н.И., Давид В.М., Белок В.М., Шварц Д.И.  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления: технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

*С.В.*

(подпись)

Богатырёва Н.И.

*Л.В.*

*Александров В.М.*

*Александров В.В.*

*Шваб Д.И.*

*Сорокин И.Г.*

*С.В.*