

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

"__" октябрь 20__г.

Дом № 40 ул. Ф. Жукеева

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № ООО "ЖРЭУ № 14"

Общие сведения по дому:

Год постройки 1968

Материал стен каменитый

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе: председателя гл. инженера Старостиной Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл.-сант., электрик, плотник: Евдоким Н.Т.

Богатова М.И. Фисурова И.В. Андреев В.В. Андуров В.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного

оборудования: _____

а) Крыша: каш. покрытие

б) Чердачное помещение и его вентиляция: тех. исправно

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания: тех. исправно

г) Фасад здания: тех. исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия тех. исправно

е) Подвальные помещения: тех. исправно

ж) Отмостки вокруг здания: тех. исправно

з) Система центрального отопления: ремонт 4/0 по кв. 45

и) Котельное помещение и его оборудование: _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Тех. исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги: _____

м) Дымоходы и газоходы: _____

н) Электрохозяйство: Тех. исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____
обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

Богатырева Н.И.

Фисенкова СВ
Андреевский ВВ
Александр ВМ
Ермоша В.Т.

(подписи)

[Подпись]
[Подпись]
[Подпись]
[Подпись]
[Подпись]
[Подпись]