

АКТ  
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«  » октябрь 2014

Дом № 61 ул. Ф. Живова

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 78

Материал стен каменщный

Число этажей 5

Наличие подвала нет, неглубоко

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета)   

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Босагорева Н. И.  
Бирюкова С. А.; Есеров А. Р.; Андуров В. Н.; Ерохин И. Г.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:   

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция   

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания   

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления: технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_


б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.




(подпись)

Богатырёва Н.И.



Александрова С.А. 

Серов А.П. 

Кванов В.А. 

Ерохин И.Т. 