

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октябрь 2022 г.

Дом №63 ул. Ф.Энгельса

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки _____

Материал стен _____

Число этажей _____

Наличие подвала _____

Комиссия в составе, председателя гл.инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета) Исаева Л.А.

Инженер по строительству, техник, сл.сант, электрик,плотник :

Богатырёва Н.И.; Терехова С.А.; Егоров А.Г.; Алдухов В.Н.; Ерохин Н.Т. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания технически исправно

г) Фасад здания технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения : технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания : технически исправно

з) Система центрального отопления : технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Терехова С.А.

Егоров А.Г.

Алдухов В.Н.

Ерохин Н.Т.