

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

"___" октябрь 2012.

Дом № 48 ул. Ф. Жульево

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № ООО "ЖРЭУ № 14"

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 68

Материал стен каменная

Число этажей 5

Наличие подвала тех. подвал

Комиссия в составе: председателя гл. инженера Старостиной Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл.-сант., электрик, плотник: Ерохин М.М.

Бонягурица Н.И. Фисурово. ИВ Трухов ВВ. Асудухов ВМ.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: ремонтной машинкой серыми шв. 69

б) Чердачное помещение и его вентиляция: _____

тех. мероприятия

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания: _____

г) Фасад здания: _____

тех. мероприятия

д) Входные двери и оконные перекрытия тех. мероприятия

е) Подвальные помещения: тех. мероприятия

ж) Отмостки вокруг здания: тех. мероприятия

з) Система центрального отопления: защита арматуры шв. 49

и) Котельное помещение и его оборудование: _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: пх. мскрабасо

л) Отопительные печи и кухонные очаги: _____

м) Дымоходы и газоходы: _____

н) Электрохозяйство: пх. мскрабасо

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

Богатырева Н.И.

Александрова И.А.
Трунов В.В.
Александрова И.А.
Ерохина Н.Т.

(подписи)

Синь
Л.В.
Н.И.
И.А.
В.В.
И.А.
Н.Т.