

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

" ___ " октябрь 2007г.

Дом № 98 ул. Ф. Жуковского

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № ООО "ЖРЭУ № 14"

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 44

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе: председателя гл. инженера Старостиной Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл.-сант., электрик, плотник: _____

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: ремонтной работы № 111; 113

б) Чердачное помещение и его вентиляция: тех. исправно

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания: _____

тех. исправно

г) Фасад здания: тех. исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия тех. исправно

е) Подвальные помещения: тех. исправно

ж) Отмостки вокруг здания: тех. исправно

з) Система центрального отопления: зимнее арматуро 4/0

и) Котельное помещение и его оборудование: _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: тех. шефработо

л) Отопительные печи и кухонные очаги: _____

м) Дымоходы и газоходы: _____

н) Электрохозяйство: тех. шефработо

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

(подписи)

Комиссия: Старостина Л.В.

Богатырева Н.И.

Фисенко

Сидорова К.И.

Александров В.В.

Ерохин М.Т.

