

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 10 ул. Л. Победы
«04» октябрь 2022

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 83

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала нет

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Ерохин И.Т.

Богатырёв Ж.И.; Давыдов В.М.; Юматов В.А.; Шваков Д.А.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления: технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

Сл

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Н.И.

Александров В.М.

Лыков В.А.

Иванов Д.А.

Сорокин Г.

О.И.