

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октябрь 2024 г.

Дом № 52 ул. М. Горького

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 1971

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник :

Боратырёва Н.И.; Терехова С.А.; Пыжов В.А.; Алдухов В.Н.; Богатырёв В.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно кап.ремонт 2018г.

б) Чердачное помещение и его вентиляция технически исправно

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания технически исправно

г) Фасад здания технически исправно кап.ремонт 2018г.

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения : технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания : технически исправно

з) Система центрального отопления : технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство : технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Терехова С.А.

Пыжов В.А.

Алдухов В.Н.

Богатырёв В.В.