

**АКТ**  
**общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)**

«  » октябрь 2024 г.

Дом № 3 ул. М. Муромца

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ № 14»

**Общие сведения по дому:**

Год постройки 1980

Материал стен панельный

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) \_\_\_\_\_

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Богданов А. И.,

Александр В.М.; Боров В.М.; Азуров В.И.; Богданов В.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания технически исправно

г) Фасад здания технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения : технически исправно  
ж) Отмостки вокруг здания : технически исправно  
з) Система центрального отопления : технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование: \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги: \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) \_\_\_\_\_

н) Электрохозяйство: технически исправно

## 2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В. [Подпись] (подпись)

Богатырева Н.И. [Подпись] (подпись)

[Подпись]  
[Подпись]  
[Подпись]  
[Подпись]