

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октября 2024 г.

Дом № 17 ул. Мигурицкая

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 ЖИРЭУН 14

Общие сведения по дому:

Год постройки 1979

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала тех. соор.

Комиссия в составе, председателя Глинженер Селезнёв И. И.

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Басотурев И. И.

Федотов И. И., Егоров А. Г., Логунов В. В., Басотурев В. В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: камен. железобетон. дощ.

б) Чердачное помещение и его вентиляция: _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. соор.

г) Фасад здания тех. соор.

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. соор.

е) Подвальные помещения: тех. соор.

ж) Отмостки вокруг здания: тех. соор.

з) Система центрального отопления : Тех. паспорт

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : _____

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Тех. паспорт

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечено

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Смирнов А.В. _____ (подпись)

Боготуров В.И. _____

Рисункова М.В. _____

Воробей А.Г. _____

Алехин В.В. _____

Боготуров В.В. _____