

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октября 2024 г.

Дом № 30 ул. Миссурийская

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 ЖРПТУ № 14

Общие сведения по дому:

Год постройки 1966

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала тех. подполье

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Самарский А.В.

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Восатовский А.И.
Фисунев А.В., Трухов В.В., Андрухов В.А., Восатовский А.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: тех. осмотр - _____

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания требуется все
основание водост. труб.

г) Фасад здания тех. осмотр

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. осмотр

е) Подвальные помещения: тех. осмотр

ж) Отмостки вокруг здания: тех. осмотр

з) Система центрального отопления : кан. ремонт 2017г

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : Тех осер.

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: Тех осер.

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Семарезина Т.В. Сиз (подпись)
Васильева М.И. Л
Федосова И.В. С
Трухов В.В. Л
Ледухов В.И. Л
Васильев В.В. Л