

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 2024 г.

Дом № 34 ул. Минусинская

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 ЖИРЖУН 14

Общие сведения по дому:

Год постройки 1943

Материал стен кирпичная

Число этажей 5

Наличие подвала тех. подполье

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Семедрабинский В

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Богатырева Алла

Федуровский В. В. Трунов В. В. Федуров В. В. Богатырев В. В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: тех. осмр

б) Чердачное помещение и его вентиляция -----

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех осмр

г) Фасад здания тех осмр

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех осмр

е) Подвальные помещения: тех осмр

ж) Отмостки вокруг здания: тех осмр

з) Система центрального отопления : Тех. паспорт

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные :

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Тех. паспорт

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечено

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Смирнова А.В. Смир (подпись)

Полыгина И.И. И.И.

Федорова И.В. И.В.

Трунов В.В. В.В.

Ледухов В.В. В.В.

Басоткин В.В. В.В.