

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 2014 г.

Дом № 36 ул. Мичуринская

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 ЖРПЖУ № 14

Общие сведения по дому:

Год постройки 1972

Материал стен кирп и шт

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Сидорова И.В.

Инженер по строительству, техник, сл.сант, электрик, плотник Васильев И.И.
Федулова И.В., Трухов В.В., Арсудков В.И., Билотурев В.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: Тех. осмотр

б) Чердачное помещение и его вентиляция: -----

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания Тех. осмотр

г) Фасад здания Тех. осмотр

д) Входные двери и оконные перекрытия: Тех. осмотр

е) Подвальные помещения: Тех. осмотр

ж) Отмостки вокруг здания: Тех. осмотр

з) Система центрального отопления : Тех. месср

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : _____

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: Тех. месср

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечено

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Сисафосткина А.В. _____ (подпись)

Васильева М.И. _____

Федотова И.И. _____

Трунов В.В. _____

Андреев В.И. _____

Васильев В.В. _____