

АКТ  
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«\_\_» октябрь 2024 г.

Дом № 65 ул. Генерала

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 ЖРПГУ № 14

Общие сведения по дому:

Год постройки 1968

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Селезнев А.В

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Богатырев С.В. и др.  
Гусев М.В., Трухов В.В., Асдухов В.М., Богатырев

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: Тех. осмотр

а) Крыша: Тех. осмотр

б) Чердачное помещение и его вентиляция -----

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания Тех. осмотр

г) Фасад здания Тех. осмотр

д) Входные двери и оконные перекрытия: Тех. осмотр

е) Подвальные помещения: Тех. осмотр

ж) Отмостки вокруг здания: Тех. осмотр

з) Система центрального отопления : \_\_\_\_\_

*Косенков Ч. О. кв. 46*

и) Котельное помещение и его оборудование \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : \_\_\_\_\_

л) Отопительные печи и кухонные очаги \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) \_\_\_\_\_

н) Электрохозяйство: *гек. мекср.*

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

*объемы неоп.*

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия:

<i>Сидорова Л. В.</i>	<i>Сид</i>	(подпись)
<i>Богачева И. И.</i>	<i>ББ</i>	
<i>Федорова Л. В.</i>	<i>ЛФ</i>	
<i>Трунов В. В.</i>	<i>ТВ</i>	
<i>Ледухов В. В.</i>	<i>ЛВ</i>	
<i>Васильев В. В.</i>	<i>ВВ</i>	