

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 2024 г.

Дом № 644 ул. Гусевская

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО МРЭУН 14

Общие сведения по дому:

Год постройки 1964

Материал стен кирпич.

Число этажей 5

Наличие подвала тех. скопелье

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Смирнов А. В.

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Боготнред А. И.

Деев С. В., Труков В. В., Арсужов В. И., Боготнред В. В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: Тех. шеер.

б) Чердачное помещение и его вентиляция -----

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания Тех. шеер.

г) Фасад здания Тех. шеер.

д) Входные двери и оконные перекрытия: Тех. шеер.

е) Подвальные помещения: Тех. шеер.

ж) Отмостки вокруг здания: Тех. шеер.

з) Система центрального отопления: замена р-ров
ав. 51; 4

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Тех. ассис.

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: ремонт ВРУ

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечено

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Смирнова А.В. Син (подпись)
Богачева И.И. И
Федорова И.В. С
Труханов В.В. Т
Авдучков В.И. А
Богачева В.В. Б