

**АКТ**  
**общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)**

«\_\_» октябрь 2024 г.

Дом № 4 ул. Ст. Сад

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

**Общие сведения по дому:**

Год постройки 1990

Материал стен панели

Число этажей 9

Наличие подвала тех. подполье

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник :

Боратырёва Н.И.; Терехова С.А.; Трухов В.В. В.В.; Иванов Д.А.; Богатырёв В.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция -----

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания технически исправно

г) Фасад здания технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: установка рам 1-4 под

е) Подвальные помещения : технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания : технически исправно

з) Система центрального отопления : технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) \_\_\_\_\_

н) Электрохозяйство: технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Терехова С.А.

Трухов В.В.

Иванов Д.А.

Богатырёв В.В.