

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 2024 г.

Дом № 43 ул. Св. Разума

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 Ж/Р/У/Н/14

Общие сведения по дому:

Год постройки 1965

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала Тех. под.

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Смирнов А.В.

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Боготуров А.В.

Киселева И.В., Пылов В.А., Арухов В.М., Боготуров А.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: Тех. осм. - _____

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания Тех. осм.

г) Фасад здания Тех. осм.

д) Входные двери и оконные перекрытия: Тех. осм.

е) Подвальные помещения: Тех. осм.

ж) Отмостки вокруг здания: Тех. осм.

з) Система центрального отопления : Тех. месср

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные :

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Тех. месср

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечено

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Сисюрова И.В. Синь (подпись)
Васильева И.И. ИИ
Филиппова И.И. Син
Тюльков В.А. ИИ
Андреев В.И. ИИ
Васильев В.В. ИИ