

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 2024 г.

Дом № 5 ул. Сен. Разина

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО ИРЭУНЧ

Общие сведения по дому:

Год постройки 1987

Материал стен камень

Число этажей 9

Наличие подвала тех. подполье

Комиссия в составе, председателя г.л. инженер Селевко Александр А. В.

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Богатырев И. И.
Федулова И. В., Крымов А. А., Мухомов В. В., Богатырев В. В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: тех. замер - _____

б) Чердачное помещение и его вентиляция ----- _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. замер _____

г) Фасад здания тех. замер _____

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. замер _____

е) Подвальные помещения: тех. замер _____

ж) Отмостки вокруг здания: тех. замер _____

з) Система центрального отопления : рабочая 4/0 по
корвалю, записана в докт. акт

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : рев. акт

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: рев. акт

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечено

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Семорядкина Л.А. Авф (подпись)
Волотарев В.И. В.И.
Федорова И.В.
Куркин А.А. А.А.
Арухов В.И. В.И.
Волотарев В.В. В.В.