

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октябрь 2024 г.

Дом № 7 ул. Св. Разина

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 009 ЖРЭУ № 14

Общие сведения по дому:

Год постройки 1984

Материал стен камень

Число этажей 9

Наличие подвала тех. подвал

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Сидорова С. В.

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Григорьев С. И.

Федосов И. В., Трухов В. В., Аруханов В. И., Бобочков В. В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: техническое состояние в. 141; 142

б) Чердачное помещение и его вентиляция: _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. измер.

г) Фасад здания тех. измер.

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. измер.

е) Подвальные помещения: тех. измер.

ж) Отмостки вокруг здания: тех. измер.

з) Система центрального отопления: Тех. осер. ремонт
ц/о по договору

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Тех. осер.

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: Тех. осер.

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Селезнева Л.В. _____ (подпись)

Богатырева В.И. _____

Федорова М.В. _____

Трухов В.В. _____

Алехов В.И. _____

Богатырев В.В. _____