

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 2024 г.

Дом № 44 ул. Туркмен

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ № 14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 2003

Материал стен кирпич

Число этажей 6

Наличие подвала нет

Комиссия в составе, председателя г.инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл.сант, электрик, плотник Богачев А.И.,
Александров В.И.; Суров А.Т.; Рудков Р.А.; Богачев В.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

- е) Подвальные помещения : технически исправно
ж) Отмостки вокруг здания : технически исправно
з) Система центрального отопления : технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование: _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги: _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В. Син (подпись)

Богатырева Н.И. Н.И. (подпись)

Александр В.И.
Борис П.И.
Александр В.И.
Богатырев В.В.