

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« ___ » октябрь 2024 г.

Дом № 56 ул. Гурьевская

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО ЖРРТУ № 14

Общие сведения по дому:

Год постройки 1986

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Сосорова И. В.

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Васильев А. И.
Резунова И. В., Тимов В. А., Андреев В. Н., Васильев В. В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: Тех. мер - _____

б) Чердачное помещение и его вентиляция: -----

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания Тех. мер

г) Фасад здания Тех. мер

д) Входные двери и оконные перекрытия: Тех. мер

е) Подвальные помещения: Тех. мер

ж) Отмостки вокруг здания: Тех. мер

з) Система центрального отопления : Тех. месср.

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : _____

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Тех. месср.

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

Обеспечено

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Семарошкина Л.В. Синь (подпись)
Посадырева И.И. ЖК
Федуркова И.В. СМ
Тимохов В.А. ДМ
Аверухов В.Н. ДМ
Посадырев В.В. ЛК