

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октября 2024 г.

Дом № 64 ул. Пушкинская

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО АРРАУ № 14

Общие сведения по дому:

Год постройки 1969

Материал стен кирпичная

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Смирнов А. В.

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Боготурев В. И.
Федуров И. В., Белков В. И., Серухов В. И., Боготурев В. В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: Тех. осмотр

б) Чердачное помещение и его вентиляция: -----

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания Тех. осмотр

г) Фасад здания Тех. осмотр

д) Входные двери и оконные перекрытия: Тех. осмотр

е) Подвальные помещения: Тех. осмотр

ж) Отмостки вокруг здания: Тех. осмотр

з) Система центрального отопления : тех. ассиср.

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : _____

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: тех. ассиср.

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечено

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Семарова Л.В. _____ (подпись)

Босатова М.И. _____

Федорова Л.М. _____

Белова В.М. _____

Александров В.К. _____

Босатова В.В. _____