

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октября 2024 г.
Дом № 19 ул. Ф. Жилье

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ № 14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 1976

Материал стен панельный

Число этажей 5

Наличие подвала нет, нормаль

Комиссия в составе, председателя г. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Бондарев Н.И.,
Алимова В.М., Чернов А.Т., Абураев В.Н., Бондарев В.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания технически исправно

г) Фасад здания технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения : технически исправно.
ж) Отмостки вокруг здания : технически исправно
з) Система центрального отопления : рыночной услугой по кв. 52,61
и) Котельное помещение и его оборудование: _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги: _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В. [подпись] (подпись)

Богатырева Н.И. [подпись] (подпись)

[подпись]
[подпись]
[подпись]
[подпись]