

АКТ  
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«\_\_» октября 2024 г.

Дом № 23 ул. Ф. Тимина

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ № 14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 1979

Материал стен кирпич

Число этажей 9

Наличие подвала тех. подвал

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) \_\_\_\_\_

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Бондарева Н.И.

Фомин В.М.; Бондарев В.М.; Азучев В.Н.; Бондарев В.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех исправно

г) Фасад здания технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения : технически исправно  
ж) Отмостки вокруг здания : технически исправно  
з) Система центрального отопления : защита устроена  
в полном  
и) Котельное помещение и его оборудование: \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги: \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В. [подпись] (подпись)

Богатырева Н.И. [подпись] (подпись)

Александр В.В. [подпись]  
Олег В.И. [подпись]  
Александр Н.И. [подпись]  
Александр В.В. [подпись]