

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октябрь 2024 г.

Дом № 38 ул. Ф. Жуковского

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 ЖРПЖУ № 14

Общие сведения по дому:

Год постройки 1968

Материал стен каменная

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя г. инженер Сидорова А.В.

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Боготуров М.И.
Федулов М.В., Белок В.М., Асудков В.Н., Боготуров В.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: Тех. осмр. _____

б) Чердачное помещение и его вентиляция ----- _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) Фасад здания Тех. осмр. _____

д) Входные двери и оконные перекрытия: Тех. осмр. _____

е) Подвальные помещения: требуется ЧИСТОТНО ремонт дверей
на порогах в вод-ве

ж) Отмостки вокруг здания: Тех. осмр. _____

з) Система центрального отопления : Тех. ассур.

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : Тех. ассур.

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Тех. ассур.

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечено.

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Смирнова Л.В. Син (подпись)

Васильева И.И. Ж

Федорова И.В. С

Белова В.М.

Андреев В.И. А

Васильев В.В. С