

АКТ  
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«\_\_» октября 2024 г.

Дом № 40 ул. Ф. Жукеева

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 ЖРР ЖН 14

Общие сведения по дому:

Год постройки 1968

Материал стен каменная

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Смирнов С. В.

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Басалтбаев В. В.  
Федоров И. В., Курбанов А. А., Абулханов В. В., Басалтбаев В. В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: \_\_\_\_\_

а) Крыша: Тех. осмотр

б) Чердачное помещение и его вентиляция -----

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания Тех. осмотр

г) Фасад здания Тех. осмотр

д) Входные двери и оконные перекрытия: Тех. осмотр

е) Подвальные помещения: Тех. осмотр

ж) Отмостки вокруг здания: Тех. осмотр

з) Система центрального отопления: Заморожено 4/10 кв. 24, 30

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные :

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Тех. паспорт

## 2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечена

## Выводы и предложения комиссии:

Комиссия:

Смирнов А.В.

Басалдин М.И.

Федорова М.И.

Уронов А.А.

Аверухов В.И.

Басалдин В.В.

Син

(подпись)

РБ

АК

УБ

АВ

ВВ