

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 2024 г.

Дом № 64 ул. Ф. Жульнев со

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 ЖРР7УН14

Общие сведения по дому:

Год постройки 1988

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя Смирнов И.В.

Инженер по строительству, техник, сл.сант, электрик, плотник Волобуев М.И.
Рассуров М.В., Крылов А., Асухов В.И., Гроздев В.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: Крыша в удовлетворительном состоянии

б) Чердачное помещение и его вентиляция: _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания: тех. осмотр

г) Фасад здания: тех. осмотр

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. осмотр

е) Подвальные помещения: тех. осмотр

ж) Отмостки вокруг здания: тех. осмотр

з) Система центрального отопления : Тех. паспорт

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные :

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Тех. паспорт

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

Объемы работ

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Сисарейкина Л.В. [Подпись] (подпись)
Ващенко Н.И. [Подпись]
Федорова М.В. [Подпись]
Крылов А.А. [Подпись]
Александров В.В. [Подпись]
Васильев В.В. [Подпись]