

АКТ  
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«\_\_» октябрь 2024 г.

Дом № 68 ул. Ф. Желтого

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000-НПР/УН/14

Общие сведения по дому:

Год постройки 1973

Материал стен цементобет.

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Смирнов А. В.

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Босатырева И.

Федурко И. В., Егоров А. Г., Андуров В. Н., Босатырев В. В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: \_\_\_\_\_

а) Крыша: тех. осер.

б) Чердачное помещение и его вентиляция -----

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. осер.

г) Фасад здания тех. осер.

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. осер.

е) Подвальные помещения: тех. осер.

ж) Отмостки вокруг здания: тех. осер.

з) Система центрального отопления : Гек. месс. р.

и) Котельное помещение и его оборудование \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : \_\_\_\_\_

л) Отопительные печи и кухонные очаги \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Гек. месс. р.

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Смирновская Л.В. \_\_\_\_\_ (подпись)

Басоткина И.И. \_\_\_\_\_

Филиппова И.В. \_\_\_\_\_

Егорев А.Г. \_\_\_\_\_

Анохин В.Н. \_\_\_\_\_

Васильев В.В. \_\_\_\_\_