

АКТ  
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«\_\_» октябрь 2014 г.

Дом № 78 ул. Ф. Ягеллово

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 ЖРДТУ N 14

Общие сведения по дому:

Год постройки 1968

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала тех. подвал

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Семаростин А. В.

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Богатырев М. И.  
Дискунов И., Трухов В. В., Андрухов В. И., Боготин В. В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: \_\_\_\_\_

а) Крыша: тех. исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция -----

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания тех. исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: замешено и монтажные работы  
двери и окна

е) Подвальные помещения: тех. исправно

ж) Отмостки вокруг здания: тех. исправно

з) Система центрального отопления: всестанов. ц.о. кв 3д

и) Котельное помещение и его оборудование \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: 7 кв. м

л) Отопительные печи и кухонные очаги \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) \_\_\_\_\_

н) Электрохозяйство: Требуемая ремонт ВРУ

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

объемов нет

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Семьярская Л.В. Сид (ПОДПИСЬ)  
Богатырева И.И. ИИ  
Федорова И.И. ИИ  
Труков В.В. ИИ  
Андреев В.В. ИИ  
Богатырев В.В. ИИ