

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 2024 г.

Дом № 10 ул. Ф. Жуковского

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 ЖРЭУ № 14

Общие сведения по дому:

Год постройки 1954

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала тех. подвалы

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Семарко Е. А.

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Головко В. В.
Сидуров И. В., Цуров В. В., Асудров В. К., Головко В. В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: Тех. меср. все в норме

б) Чердачное помещение и его вентиляция: _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания Тех. меср.

г) Фасад здания Тех. меср.

д) Входные двери и оконные перекрытия: Тех. меср.

е) Подвальные помещения: Тех. меср.

ж) Отмостки вокруг здания: Тех. меср.

з) Система центрального отопления : пер месяц

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : _____

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: пер месяц

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечено

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Семаретина А.В. _____ (подпись)

Белогорова М.И. _____

Федорова М.В. _____

Трунов В.В. _____

Александров В.В. _____

Васильев В.В. _____