

АКТ  
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«\_\_» октября 2024 г.

Дом № 89 ул. Ф. Жемьсо

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 ЖРПЗУ/14°

Общие сведения по дому:

Год постройки 1971

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Сидорова А. В.

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Васильев В. И.  
Федурко И. В., Трунов В. В., Аноков В. К., Васильев В. И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: \_\_\_\_\_

а) Крыша: тех. осм.

б) Чердачное помещение и его вентиляция: \_\_\_\_\_

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. осм.

г) Фасад здания тех. осм.

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. осм.

е) Подвальные помещения: тех. осм.

ж) Отмостки вокруг здания: тех. осм.

з) Система центрального отопления: замени Ч.О. № 6, 67

и) Котельное помещение и его оборудование \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Тех. паспорт

л) Отопительные печи и кухонные очаги \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) \_\_\_\_\_

н) Электрохозяйство: Тех. паспорт

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

обеспечено

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Смагостина Л.В. Син (подпись)

Восаткина М.И. ЖК

Федорова И.В. Син

Трунов В.В. ЖК

Анохов В.И. ЖК

Восаткин В.В. ЖК