

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 2024 г.

Дом № 91 ул. Ф. Жульева

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 ЖРЖУ 214°

Общие сведения по дому:

Год постройки 1944

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Смирнова А.В.

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Васильев В.В.
Кисельов И.В., Трушев В.В., Асеев В.В., Васильев В.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: тех. осм.

б) Чердачное помещение и его вентиляция -----

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. осм.

г) Фасад здания тех. осм.

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. осм.

е) Подвальные помещения: тех. осм.

ж) Отмостки вокруг здания: тех. осм.

з) Система центрального отопления : Гек. месср.

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные : _____

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Гек. месср.

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

Общественно

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Сосорова Л.В. _____ (подпись)

Белотарова М.И. _____

Федорова М.В. _____

Трунов В.В. _____

Александров В.Н. _____

Белотарова В.В. _____